




PROMETAL
TRADING®

ARMADI E SCAFFALATURE METALLICHE

SCHEMA DI MONTAGGIO

- Armadio Sporco Pulito 1 Anta (dim. L x P x H mm. 500x500x1795)
- Armadio Slim New 1 Posto (dim. L x P x H mm. 360x500x1795)



A	Porta Pz. 1	B	Schienale Pz. 1	C	Fiancata sx Pz. 1	D	Fiancata dx Pz. 1	E	Paratia Pz. 1	F	Tetto Pz. 1	G	Fondo Pz. 1	H	Pianetto Pz. 1
---	----------------	---	--------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	------------------	---	----------------	---	----------------	---	-------------------



AVVERTENZA: a causa dei processi produttivi che possono aver generato piccole sbavature dei materiali, segnaliamo l'obbligo dell'utilizzo dei guanti durante le fasi di montaggio.



MODALITA' DI SMALTIMENTO DELL'ARMADIO:
questo prodotto non rientra tra i rifiuti solidi urbani. Pertanto, rivolgersi ai servizi del proprio comune.



MODALITA' DI PULIZIA DELL'ARMADIO:
per la pulizia non utilizzare prodotti corrosivi, solventi e abrasivi.

I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
Pz. 51	Pz. 8	Pz. 4	Pz. 2	Pz. 2	Pz. 4	Pz. 1	Pz. 1	Pz. 1	Pz. 1	Pz. 1	Pz. 2	Pz. 2

